Согласовано
Начальник отдела
организации социального
обслуживания администрации
Здвинокого района

«НОССА» / Е.В. Абанмова

Согласовано
Председатель районной
общественной организации
инацийнов
Т.А. Найденова



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Здвинский район

Наименичания территориального образования субъекта РФ «13» августа 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

- Наименование (вид) объекта муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Здвинский детский сад «Светлячок» комбинированного вида
- Адрес объекта 632951. Новосибирская область. Здвинский р-н. с. Здвинск. уд. Мира, 32
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-х этажное здание общей площадью 1164.8 кв.м.
- часть здания на 1-м этаже 118.9 кв.м.,
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5892,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1981г., последнего капитального ремонта 1994 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: техущего июль 2015, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Здвинский детский сад «Светдячок» комбинированного вида: МКДОУ Здвинский детский сад «Светдячок»
- ПОридический адрес организации (учреждения) 632951. Новосибирская область.
 Здвинский р-и, с. Здвинск, ул. Мира, 32

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

 Сфера деятельности (здравоохраневне, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг реализация общеобразовательной программы,

обучение и воспитание детей дошкольного возраста

- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1,5 года до 7 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития <u>нет</u>
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 2-3 ребёнка, вместимость 150 детей, пропускная способность 118 детей.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет, аличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта <u>500</u> м
.2.2 время движения (пешком) <u>20</u> мин
2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (∂a , нет),
2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
.2.6 Перепады высоты на пути: <i>есть</i> , <i>нет</i> (описать)
(x обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ <u>№</u> п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Прило з № на плане	жение № фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		

2	Вход (входы) в здание	внд	
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДЧ-И (О, Г, У)	
	(в т.ч. пути эвакуации)		
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ-И (О, Г, У)	
	(целевого посещения объекта)		
5	Санитарно-гигиенические	ДЧ-И (О, Г, У)	
	помещения		
6	Система информации и связи (на	ДЧ-И (О, Г, У, К)	
	всех зонах)		
7	Пути движения	ДЧ-В	
	к объекту (от остановки транспорта)		

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*			
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР			
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР			
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР			
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР			
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания			
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается			
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается			
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР			

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надархитектуры, охраны памятнико			ере проекп	ирования и с	троительс	ства,
4.4.3. техническая экспертиза; раз 4.4.4. согласование с вышестояще 4.4.5. согласование с общественни 4.4.6. другое	кта);	_				
Имеется заключение уполномоче документа и выдавшей его органи нет	изации, дата)), прилагается	•	ности объекта	(наименов	вание
4.7. Информация может быть Новосибирской области	размещена	(обновлена)	на Карте	доступности	субъекта	РΦ
	*	ние сайта, пор обые отметки				
ПРИЛОЖЕНИЯ:						
Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к об 2. Входа (входов) в здание 3. Путей движения в здании 4. Зоны целевого назначения объе 5. Санитарно-гигиенических поме 6. Системы информации (и связи) в Результаты фотофиксации на объ Поэтажные планы, паспорт БТИ	екта ещений на объекте екте		на 1	л. л. л. л. л.		
Другое (в том числе дополнительная и	нформация о пу	тях движения к с	объекту)			
Руководитель рабочей группы	(Должност	гь, Ф.И.О.)				
Члены рабочей группы:					(116	одпись)
	(Должность, Ф.И.С	O.)	(Подпись)			
В том числе:	(Должность, Ф.И.С	O.)	(Подпись)			
представители общественных организаций инвалидов						
	(Должность, Ф.И.С	O.)	(Подпись)			
	(Должность, Ф.И.С	O.)	(Подпись)			
представители организации, расположенной на объекте						

(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)			
Специалист администрации				
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)			
Управленческое решение согласовано «» _ Комиссией (название)		20	_ г. (протокол Л	<u>[</u>
,]	Приложение
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности О	СИ №	от «13»	августа 2015 г.	

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МКДОУ Здвинский детский сад «Светлячок»
632951, Новосибирская область, Здвинский р-н, с.Здвинск, ул.Мира, 32
Наименование объекта, адрес

	Помилонования	Наличие элемента		иента	Выявленные наруше и замечания	Работы по адаптации объектов		
№ π/π	Наименование функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Нарушений нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Нарушений нет			
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	есть						
1.5	Автостоянка и парковка	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (О, Г, У)			

* указывается: Д**П-В** - доступно полностью всем; Д**П-И** (K, O, C, Γ , Y) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д**Ч-В** - доступно частично всем; Д**Ч-И** (K, O, C, Γ , Y) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д**У** - доступно условно, **ВН**Д - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий	к
заключению:	
	Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №	от «13» августа 2015 г.

I Результаты обследования:2. Входа (входов) в здание

МКДОУ Здвинский детский сад «Светлячок» 632951, Новосибирская область, Здвинский р-н, с. Здвинск, ул. Мира, 32 наименование объекта, адрес

	П	Налич	ние эле	емента	Выявленные наруше и замечания	ения	Работы по адаптации объектов		
№ π/π	Наименование функционально- планировочного элемента	есть/	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ	
2.1	Лестница (наружная)	есть							
2.2	Пандус (наружный)	есть			Установить поручни			Установка поручней	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Нарушений нет				
2.4	Дверь (входная)	есть			Нарушений нет				
2.5	Тамбур	есть			Нарушений нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне								

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДЧ-И (О,Г,У)			Установка пандусов, поручней, доводчиков

^{*} указывается: Д**П-В** - доступно полностью всем; Д**П-И** (K, O, C, Γ , Y) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д**Ч-В** - доступно частично всем; Д**Ч-И** (K, O, C, Γ , Y) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д**У** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий	K
заключению:	
	Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №	от «13» августа 2015 г.

I Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Здвинский детский сад «Светлячок» комбинированного вида

632951, Новосибирская область, Здвинский р-н, с. Здвинск, ул. Мира, 32

Наименование объекта, адрес

		[аличи		Выявленные нарушения		Работы по адапт	ации
Наименование	ЭЈ	темент	a	и замечания		объектов	
функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			замечаний нет			
Лестница (внутри здания)	есть						
Пандус (внутри здания)	нет						
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
Дверь	есть			Замечаний нет			
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Необходима установка пандуса			
ОБЩИЕ требования к зоне							

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри	ДЧ-И (О, Г, У)			технические решения невозможны –

здания (в т.ч. путей эвакуации)				организация альтернативной формы обслуживания
------------------------------------	--	--	--	---

^{*} указывается: Д**П-В** - доступно полностью всем; Д**П-И** (K, O, C, Γ , V) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д**Ч-В** - доступно частично всем; Д**Ч-И** (K, O, C, Γ , V) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д**У** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий	К
заключению:	
	Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

от «13» августа 2015 г.

Работы по адаптации

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Здвинский детский сад «Светлячок» комбинированного вида

632951, Новосибирская область, Здвинский р-н, с. Здвинск, ул. Мира, 32

Наименование объекта, адрес

Выявленные нарушения

11	Нали	чие эле	емента	и замечания		объектов	
Наименование функционально- планировочного элемента	есть/	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
Кабинетная форма обслуживания	есть			Замечаний нет			
Зальная форма обслуживания	есть			Замечаний нет			
Прилавочная форма обслуживания	нет			-		-	
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-		-	
Кабина индивидуальног о обслуживания	нет			-		-	
ОБЩИЕ требования к зоне				-		-	

Состо	яние Приложение	Рекомендации
-------	-----------------	--------------

Наименование структурно- функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О, Г, У)			

^{*} указывается: Д**П-В** - доступно полностью всем; Д**П-И** (K, O, C, Γ , Y) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д**Ч-В** - доступно частично всем; Д**Ч-И** (K, O, C, Γ , Y) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д**У** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментарий	к
заключению:	
	Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №	от «13» августа 2015 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

		Наличи пемент		Выявленные нарушен и замечания	ия	Работы по адапта объектов	ации
Наименование функционально- планировочного элемента	есть/	№ на плане	№	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)		Виды работ
есто приложения уда							

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Место				
приложения				
труда				

^{*} указывается: Д**П-В** - доступно полностью всем; Д**П-И** (K, O, C, Γ , Y) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д**Ч-В** - доступно частично всем; Д**Ч-И** (K, O, C, Γ , Y) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д**У** - доступно условно, **ВН**Д - недоступно

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:	
•	Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №	от «13» августа 2015 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
наименование функционально- планировочного элемента	есть/ М		№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)		Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Жилые помещения	-			-

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:	
•	Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №	от «13» августа 2015 г.

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Здвинский детский сад «Светлячок» комбинированного вида 632951, Новосибирская область, Здвинский р-н, с. Здвинск, ул. Мира, 32

Наименование объекта, адрес

Наименование Наличие элемента	Выявленные нарушения	Работы по адаптации
-------------------------------	----------------------	---------------------

функционально-	ционально-			и замечания		объектов	
планировочного элемента	есть/	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
Туалетная комната	есть						
Душевая/ ванная комната	нет			-		-	
Бытовая комната (гардеробная)	нет			-		-	
ОБЩИЕ требования к зоне				-		-	

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации	
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

* указывается: Д**П-В** - доступно полностью всем; Д**П-И** (K, O, C, Γ , Y) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д**Ч-В** - доступно частично всем; Д**Ч-И** (K, O, C, Γ , Y) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д**У** - доступно условно, **ВН**Д - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:		
		Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №	от «13»	августа 2015 г.

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Здвинский детский сад «Светлячок» комбинированного вида 632951, Новосибирская область, Здвинский р-н, с. Здвинск, ул. Мира, 32

Наименование объекта, адрес

No T/T	Наименование функционально-	Наличие элемента		иента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
П/П	планировочного	есть/	№ на	$N_{\underline{0}}$	Содержание	Значимо	Содержание	Виды

	элемента	нет	плане	фото		для инвалида (катего- рия)	работ
6.1	Визуальные средства	есть			Замечаний нет		
6.2	Акустические средства	нет			-		
6.3	Тактильные средства	нет			-		
	ОБЩИЕ требования к зоне						

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г,У)			

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C, Γ , Y) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C, Γ , Y) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания